



N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33**
1820 MELS BROEKDistributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : *Imprex*Nr teller : *19126968*
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° *29.2.15.11.13.06*EAN code : *✓*

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. <i>⊗</i>
Genre de contrôle : RGIE ART		<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>		

Plaats van het onderzoek : *Preleat Knaepenstraat 41 3560 Lummen*
Lieu du contrôle :Eigenaar :
Propriétaire : Adres : *Zed*
Adresse :Installateur : *Popan Electra - Constructies b.v.a* BTW / TVA : *0534496238*Datum van het onderzoek : *13/12/15* Ik. / C.I. : *591-1759698-26*Date du contrôle : Inspecteur : *De Smedt Lieveke*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☐Spanning : *2x230V* Meter / bord verbinding : *U08 2x16²* Max. beveiliging : *50A 40A*
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :Aardelektrode : *Penn* Isolatie : *1.71* Mohm Aantal verdeelborden : *1*
Electrode de terre : *23* Ohm Isolement : Mohm Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <i>21</i>		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A II Hoofddif</i>	<i>→ Alle knippen</i>		<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A II B-K dif</i>	<i>→</i>		<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : *⊗* *⊗* contact direct : *⊗* *⊗* Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : *⊗* *⊗*Aansluitingen : OK *⊗* NOK *⊗* Potentiaalvereffeningen : OK *⊗* NOK *⊗*
Raccordements : Liaisons equipotentielles :Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :*Geen*
Note: Keuker en Badkamer kasten nog te plaatsen

Bestuit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het één draad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : *12.12.2040*

☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Conformément à l'art. 274 du R.G.I.E., les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste een jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>⊗</i>	<i>19126968</i>
271 AK		271 HK		
<i>⊗</i>		<i>⊗</i>		
276 AK		276 HK		
<i>⊗</i>		<i>⊗</i>		

12.12.2040

kurdesmed@electro-test.be
Gsm 0473 662 314

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur.....

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie proposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.